

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAKUUM


VAKUOMETRY

0 až -1 bar dělení stupnice

Přesná indikace vakua

Typy

| Rozsah | Typ |
|---------|--------------|
| M/58080 | 0 ... -1 bar |



TLUMIČE

Kompaktní

Optimální charakteristika

Typy

| Závit | Typ |
|---------|------|
| M/58019 | G3/8 |

